

グリーストラップ アラート

参考
出品

やっぱり美味しい!
でも、排水の
メンテナンスは
結構大変



故障してるかどうか、
私達にはわからない

もし油脂があふれて
直接排水されて
しまったら大変



メンテナンスが遅れて、
お客様にご迷惑を
掛けられない

故障の兆しが察知
できれば、対処が
スムーズにできるのに



それなら、**グリーストラップ アラート**

- ・ 給湯温度や油脂の増加をセンサが監視
- ・ 異常を検知するとアラート通知でお知らせ

<グリーストラップ アラート>とは…




厨房からの排水の
油脂処理は、
グリーストラップへ



据え置き型

グリーストラップのメンテナンスにセンサを活用

◆グリーストラップ◆
(油脂分離阻集器)



- ・給湯温度や油脂の増加をセンサが監視
- ・異常を検知するとアラート通知でお知らせ
- ・離れた場所で状態を把握
- ・メンテ業務の効率化、トラブル低減

通知されるデータ例

給湯管温度 / 機器内排水プール水温 / グリース量



グリーストラップの
チェックはセンサに
お任せ

メンテナンス業者が
監視してくれている
から安心



グリーストラップの
状態がわかるので
対処が迅速

データを活用して
メンテナンスを
効率的にできそう



※仕様は開発中のもので、変更することがございます。

お問い合わせ

株式会社 光波

〒178-8511 東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
TEL: 03-3978-2110 または 050-3666-0308